



Banca Fideuram

**Spett.le
Banca Fideuram S.p.A.
Direzione Personale,
Organizzazione e Logistica
ROMA**

16 dicembre 2010

Oggetto: lavori di ristrutturazione a piazzale Douhet

In riferimento a quanto in oggetto Vi manifestiamo la nostra preoccupazione per le modalità con cui vengono effettuati i lavori di ristrutturazione. Immaginiamo che la causa derivi dai ristretti tempi di consegna. Vi richiamiamo pertanto ad una migliore organizzazione, supervisione e sorveglianza, ponendo la necessaria attenzione per assicurare gli elementi basilari della salute e della sicurezza dei lavoratori coinvolti nonché dei clienti in transito.

In particolare evidenziamo i seguenti aspetti:

- assenza di segnalazione e perimetrazione delle aree sottoposte a lavori;
- mancata limitazione dell'accesso ed utilizzo delle stesse al solo personale esterno incaricato dei lavori ed a quello interno incaricato della supervisione e sorveglianza;
- mancato impiego da parte del personale esterno dei dispositivi di protezione individuale previsti.

Quanto sopra anche prevedendo se necessario una revisione delle tempistiche di completamento lavori, in modo da poter garantire lo svolgimento regolare ed ordinato degli stessi, in applicazione attenta delle normative relative alla sicurezza sul lavoro in generale, alla sicurezza degli impianti, alle previsioni antinfortunistiche.

Rimanendo in attesa di vostro sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti.

Segr. Org. Coor. Fisac Cgil Banca Fideuram